

Qualifikationsverfahren 2018		Praktische Arbeiten		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <b>F R E</b>  <b>■ C</b>  <b>E M</b> </div> <div style="font-size: 0.8em;"> FÉDÉRATION  ROMANDE  DES ENTREPRISES  DE CHARPENTRIER  D'ÉBÉNISTERIE  ET DE MENUISERIE </div> <div style="margin-left: 10px;"> <b>holzbauschweiz</b> </div> </div>			
Zimmerin EFZ / Zimmermann EFZ		Treppe		Bewertungsblatt	Pos. 3.5		
Name		Vorname		Kandidat Nr.	Datum		
Lichtwange	1	Lichtwange Steigungen	218 (= Bleischnitt unten) / 170 / 170	+/- 1 mm = je 1 P., +/- 3 mm = 0.5 P., mehr = 0 P.		3	
	2	Lichtwange Auftritte	hinunterwinkeln auf unteren Tritt, 180 / 180	+/-1 mm = je 1 P., +/- 3 mm = 0.5 P., mehr = 0 P.		2	
	3	Wangenbesteck oben	3 x 35	alle +/-2 mm = 2 P., z. T. +/- 4 mm = 1 P., mehr = 0 P.		2	
	4	Senkelabschnitt oben	80 hinter VK Austritt, rechtwinklig zum Tritt	+/-2 mm = 1 P., +/- 4 mm = 0.5 P., mehr = 0 P.		1	
	4	Senkelabschnitt unten	30 vor VK Antritt, rechtwinklig zum Tritt	+/-2 mm = 1 P., +/- 4 mm = 0.5 P., mehr = 0 P.		1	
	5	Bleiabschnitt oben	bündig und fluchtend mit Austritt	+/-1 mm = 1 P., +/- 3 mm = 0.5 P., mehr = 0 P.		1	
	6	2 Tritte eingestemmt, Dicke	Ober- und unterseitig passgenau. Auf allen 4 Trittflächen (jeder Tritt 2-seitig) maximale Spaltbreite feststellen und addieren. Total in mm => Punkte	Spaltbreiten <b>total</b> bis 1 mm = 4 P., bis 2 mm = 3 P., bis 3 mm = 2 P., bis 4 mm = 1 P., mehr oder unvollständig eingestemmt = 0 P.		4	
	7	2 Tritte eingestemmt, Breite	Hinten und vorne passgenau. Auf allen 4 Schmalseiten (jeder Tritt 2) maximale Spaltbreite feststellen und addieren. Total in mm => Punkte	Spaltbreiten <b>total</b> bis 1 mm = 4 P., bis 3 mm = 3 P., bis 5 mm = 2 P., bis 7 mm = 1 P., mehr oder unvollständig eingestemmt = 0 P.		4	
	9	Austritt, Ausschnitt	Unten und vorne passgenau	Bis max. 1 mm Luft = 1 P., bis 3 mm = 0.5 P., mehr = 0 P.	19	1	
Wandwange	10	Wandwange Steigungen	218 (= Bleischnitt unten) / 170 / 170	+/- 1 mm = je 1 P., +/- 3 mm = 0.5 P., mehr = 0 P.		3	
	2	Wandwange Auftritte	hinunterwinkeln auf unteren Tritt, 180 / 180	+/-1 mm = je 1 P., +/- 3 mm = 0.5 P., mehr = 0 P.		2	
	3	Tritte aufgedübelt	Mind. 2 (Austritt 1) Dübel pro Tritt vorhanden, AK Tritte bündig mit Wange	Dübel i. O. und überall max. 1 mm Überstand = 4 P., bis +/- 2 mm = 3 P., bis +/- 3 mm = 2 P., bis +/- 4 mm = 1 P., mehr oder keine Dübel = 0 P.		4	
	11	Austritt auf Wandwange	Überstand hinten 60	+/-2 mm = 1 P., +/- 4 mm = 0.5 P., mehr = 0 P.	10	1	
Zusammenbau	12	Treppenbreite bei Antritt / Austritt	AK Wange oder Tritt (Maximalmass) bei An- / Austritt messen 480 / 480	+/- 2 mm = je 1 P., +/- 3 mm = 0.5 P., mehr = 0 P.		2	
	13	Trittkanten bearbeitet	gefast oder gerundet	sauber, zweckmässig, Sichtqualität = 1 P., kl. Mängel = 0.5 P., nicht od. schlecht = 0 P.		1	
	15	Finish (Wangen)	Längskanten gefast oder gerundet, Abschnittskanten mind. gebrochen	Sorgfältig = 2 P., nur teilweise oder grob = 1 P., nicht ausgeführt = 0 P.	5	2	
Anzahl Punkte total					34		
Experte 1 .....				Experte 2 .....			